

Area di intervento 6



foto A



foto B



foto C



foto 1



foto 2



foto 3




foto 4

Area intervento n°6 _ piano quinto

a seguito del sisma 2012 la torretta ha evidenziato gravi problemi di instabilità causate dall'assenza di collegamento dello scatolare murario e dalle spinte dei cantonali. L'oggetto architettonico è stato sottoposto ad una messa in sicurezza provvisoria da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al controventamento dei serramenti ed al cerchiaggio esterno delle murature.

PIANTA PIANO QUINTO



Piano quinto: sezione eseguita ad altezza 17,30 m rispetto al piano campagna



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Pietro Tori		COMMITTENTE CONSORZIO di BONIFICA dell' EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia www.emiliacentrale.it - direzione@emiliacentrale.it Tel. 0522-443211 Fax. 0522-443234 C.F. 91149320359	
COORDINATORE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE Gasparini Associati studio di ingegneria e architettura di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini Via E. Petrolini n. 14/A 42122 REGGIO EMILIA TEL. 0522/557698 FAX 0522/557694 E-MAIL: edil@ga@gaspariniassociati.it P.IVA: 02532680358 Arch. Ilaria Gasparini PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE: Arch. Ilaria Gasparini PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI Vanzini P.J. Luca PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI Casoli P.J. Marco		OGGETTO PALAZZO SEDE Intervento di restauro e risanamento conservativo a seguito del sisma maggio 2012	
TITOLO A - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE STATO DI FATTO: RILIEVO AMBITO 6		SCALA 1:100	
TIMBRI dei PROFESSIONISTI: 		TAVOLA IS.03	
EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO		DATA DIC. 2015 GIUGNO 2017	

Il contenuto di questo documento è di natura riservata e non può essere divulgato o ristampato senza autorizzazione. È vietata espressamente la ristampa o l'uso di qualsiasi parte del presente documento senza permesso scritto dalla Gasparini Associati.